

FLUKE®



Especificaciones generales

	62 Max	62 Max+
Rango de temperatura	De -30 a 500 °C (de -22 a 932 °F)	De -30 a 650 °C (de -22 a 1202 °F)
Precisión	$\pm 1,5\text{ °C}$ o $\pm 1,5\%$ de la lectura $\pm 2,0$ a -10 °C a 0 °C $\pm 3,0$ a -30 °C a -10 °C	$\pm 1\text{ °C}$ o $\pm 1,0\%$ de la lectura $\pm 2,0$ a -10 °C a 0 °C $\pm 3,0$ a -30 °C a -10 °C
Tiempo de respuesta (95 %)	< 500 ms (95 % de la lectura) Respuesta espectral: 8 a 14 micrones Emisividad: 0,10 a 1.00	< 300 ms (95 % de la lectura) Respuesta espectral: 8 a 14 micrones Emisividad: 0,10 a 1.00
Resolución óptica	10:1 (calculado al 90 % de energía)	12:1 (calculado al 90 % de energía)
Resolución de la pantalla	0,1 °C (0,2 °F)	0,1 °C (0,2 °F)
Repetición de las lecturas	$\pm 0,8\%$ de la lectura o $\pm 1,0\text{ °C}$ (2 °F), el valor más alto	$\pm 0,5\%$ de la lectura o $\pm 0,5\text{ °C}$ (1 °F), el valor más alto
Alimentación de energía	Batería AA	Batería AA



Obtenga más información: www.fluke.es/62max

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.®*

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Fluke Ibérica, S.L.
Pol. Ind. Valportillo
C/ Valgrande, 8
Ed. Thanworth II · Nave B1A
28108 Alcobendas
Madrid
Tel: 91 4140100
Fax: 91 4140101
E-mail: info.es@fluke.com
Acceso a Internet: www.fluke.es

**Para obtener información adicional
póngase en contacto con:**
En EE. UU. (800) 443-5853 o
Fax: (425) 446-5116
En Europa/Medio Oriente/África:
+31 (0) 40 2675 200 o
Fax: +31 (0) 40 2675 222
En Canadá: (800)-36-FLUKE o
Fax: +1 (425) 446-5116
Acceso a Internet: www.fluke.com

©2012 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.
Impreso en los Países Bajos 06/2012. Información sujeta
a modificación sin previo aviso.
Pub_ID: 11928-spa

FLUKE®

A PRUEBA DE CALOR.

Y DE POLVO, AGUA, O PRUEBA DE CAÍDA DE 3 METROS.

Presentamos los nuevos
termómetros IR 62 Max IR de Fluke.





Presentamos los termómetros IR Fluke 62 MAX y 62 MAX+: Pequeños en tamaño. Grandes en resistencia.

¿Por qué usar un termómetro IR?

La temperatura a menudo es el primer indicador de problemas potenciales en aplicaciones eléctricas y mecánicas. Pero ¿cómo detectar fácilmente si un panel eléctrico tiene un punto caliente, o si un motor se está sobrecalentando? ¿Cómo saber si un sistema de climatización es ineficiente? La respuesta es con un termómetro infrarrojo (IR). Con los termómetros IR portátiles y sin contacto, puede medir las temperaturas de los equipos de forma instantánea en zonas peligrosas o de difícil acceso. Y, gracias a la detección de temperaturas anormales, podrá corregir los problemas de forma temprana.

¿Por qué elegir un Fluke 62 MAX o un Fluke 62 MAX+?

Diseñados para sus necesidades de trabajo cotidianas, los nuevos termómetros Fluke 62 MAX y 62 MAX+ tienen todo lo que espera recibir de un experto en herramientas de medición: un tamaño compacto, una precisión extrema y la mayor facilidad de uso. Clasificación IP54 a prueba de polvo y agua Preciso y lo suficientemente resistente para soportar una caída de tres metros. De hecho, los 62 MAX y 62 MAX+ son tan resistentes que son los únicos del mercado que usted puede utilizar sin preocuparse en exceso.

A prueba de polvo y agua: Clasificación IP54 a prueba de polvo y agua.

Resistentes: Prueba de caída de 3 metros (9,8 pies).

Ergonómicamente diseñados: Completamente rediseñado para que usted se sienta más cómodo al agarrarlo con la mano.

Pequeños en tamaño: Pequeños y livianos, además cuentan con una pinza que se adapta perfectamente al cinturón y cabe sin problemas en su caja de herramientas.

Distancia al punto de exploración: La precisa tecnología láser permite realizar mediciones más precisas y repetibles.

Doble láser: El 62 MAX+ tiene dos láseres giratorios que le ayudan a identificar la zona que desea medir. La zona de la medición es la que queda entre los puntos.

Amplia pantalla con retroiluminación: La pantalla de gran tamaño facilita la lectura de los datos, incluso en zonas oscuras.

Valores Mín./Máx./Prom./Dif. Muestra el máximo, mínimo o promedio de temperatura, así como la diferencia entre dos mediciones.

Alarma: Alarma "Hi" y "Lo" para una visualización rápida de las mediciones que están fuera de los límites.

Potencia: Tanto el 62 MAX como el 62 MAX+ se alimentan con sólo una batería standard AA.



Obtenga más información: www.fluke.es/62max