



EQUIPAMIENTO DE FRESADORAS:

- Sistema de engrase automático centralizado
- Freno electrodinámico del husillo
- Mecanismo de eliminación del juego del tornillo longitudinal
- Guías con Torcite-B (anti-adherencia)
- Mesa giratoria +/- 45°
- Avances rápidos en 3 ejes

EQUIPAMIENTO DE TORNOS:

- Carro motorizado
- Avances automáticos (con joistic)
- Freno automático del husillo
- Contrapunto de apriete rápido
- Cuerpo de fundición
- Sistema de engrase

ACCESORIOS PARA FRESADORAS:



Cabezal multiangular

Cabezal vertical

Plato divisor

Divisor universal

Cabezal Mortajador

Panel de Control

ACCESORIOS PARA TORNOS:



Plato Universal

Plato 4 Garras

Plato liso

Luneta fija Pequeña

Luneta fija Grande

Luneta Móvil