Posibilidad de prescindir de un interruptor de control adicional en dispositivos de enclavamiento (redundancia física / redundancia eléctrica para CC ≥ 3 o PL ≥ "d")



2° interruptor ¿Sí/No?	Interruptores de seguridad con actuadores independientes	Enclavamientos de resguardo de seguridad con actuadores independientes	Interruptores de bisagra	Interruptores magnéticos BNS	Dispositivos electrónicos basados en CSS
	Gama AZ y similar Principio de funcionamiento: electromecánico	Gama AZ y similar Principio de funcionamiento: electromecánico	Gama TESF y similar Principio de funcionamiento: electromecánico	Gama BNS Principio de funcionamiento: sin contacto	Gamas CSS, AZ/AZM 200, MZM Principio de funcionamiento: pulso-eco
Máx. CC/PL	Sin 2° interruptor: máx. CC 3, PL "d"	Sin 2° interruptor: máx. CC 3, PL "d"	Solo: máx. CC 4, PL "e"	Solo: máx. CC 4, PL "e"	Solo: máx. CC 4, PL "e"
Sólo en cuanto a las normas de PSMRS ⁽¹⁾ EN 13849-1/-2 (¡pero la norma C tiene prioridad!)	Se requiere exclusión de fallos En cuanto a diseño y características técnicas, nuestros dispositivos cumplen los requisitos correspondientes.		No se requiere 2° interruptor	No se requiere 2° interruptor – ver también la norma IEC EN 60 947-5-3: clasificación como PDF-M	No se requiere 2° interruptor – ver también la norma IEC EN 60 947-5-3: clasificación como PDF-M
Además (ver reverso) de- ben observarse las BPI ⁽²⁾					
Recomendaciones adi- cionales de Schmersal/ Elan si se emplea la "exclusión de fallos"	 El peligro debe ser visible (que no sea radiación, etc.) Interacción sin tensión entre actuador y dispositivo Lugar de instalación libre de riesgo y entrada de suciedad/partículas extrañas, etc. Adaptación del efecto del actuador (pieza de metal perforado) Prueba de inicio (recomendada) Requisitos adicionales para dispositivos con bloqueo de resguardo: Dispositivos con mecanismo de cierre en caso de fallo Respetar las fuerzas de extracción máximas permitidas 				
Notas	¡Se requiere un cuidado especial!				
Se requiere documen- tación específica de exclusión de fallos	¡Sí!	¡Sí!	¡No!	¡No!	¡No!
Requisitos de otras normas a respetar: • AMD 1 ⁽³⁾ según EN 1088:1996 (medidas adicionales frente a manipulación) • EN ISO 13849-1:2006	 Sí (ver sugerencias en el reverso), a excepción de las versiones "i" = versiones codificadas individuales (AZ "i", etc.) Procesamiento de señales de 2 canales Sin fin de carrera mecánico 	 Sí (ver sugerencias en el reverso), a excepción de las versiones "i" = versiones codificadas individuales (AZ "i", etc.) Procesamiento de señales de 2 canales Sin fin de carrera mecánico 	 Fijación no desmontable Procesamiento de señales de 2 canales Sin fin de carrera mecánico 	 Sí (ver sugerencias en el reverso) Procesamiento de señales de 2 canales Sin fin de carrera mecánico 	 Sí (ver sugerencias en el reverso), a excepción del AZM 200/MZM 100 Procesamiento de señales de 2 canales Sin fin de carrera mecánico, a excepción del MZM 100

⁽¹⁾ PSMRS: Partes de sistemas de mando relativas a la seguridad; (2) BPI: Buenas Prácticas de Ingeniería; (3) Integrado en EN 1088:2007



BPI (Buenas Prácticas de Ingeniería)

- Cumplimiento de los principios de seguridad básicos y probados de acuerdo con los anexos A y D de EN ISO 13849-2:2003
- Cumplimiento de los datos técnicos y la información de instalación de acuerdo con las instrucciones de manejo de los dispositivos
- Validar las PSMRS de acuerdo con EN ISO 13849-2:2003

Precauciones adicionales frente a manipulación (opcionales, pero debe seguirse como mínimo una)

- Actuador no desmontable / posible fijación del dispositivo (remache, soldadura, tornillos a prueba de manipulación
- Instalación oculta del dispositivo
- Instalación en punto de giro
- Actuadores codificados individualmente
- Interruptor de control adicional
- Medidas de control (prueba de inicio, pruebas de plausibilidad, etc.)

Información básica/adicional: AMD 1 de EN 1088:1996 (integrado en EN 1088:2007)

Consideración de la exclusión de fallos

- Base: Sección 7. 3 de EN ISO 13849-1:2006, en relación a la sección 3.2 de EN ISO 13849-2:2003
- El dispositivo no se abre con contactos de apertura positiva (exclusión de fallo permisible según la Tabla D.8 de EN ISO 13849-2:2003)
- Fallo mecánico (exclusión de fallo permisible según la Tabla A.8 de EN ISO 13849-2:2003)

Fallo hipotético	Exclusión de fallo	
Desgaste/corrosión	Sí, si el material, las dimensiones, el proceso de fabricación, el proceso de tratamiento y la lubricación correcta se han seleccionado cuidadosamente de acuerdo con la vida de servicio establecida (ver Tabla A.2).	
No se puede apretar/ aflojar	Sí, si el material, el proceso de fabricación, los dispositivos de enclavamiento y el proceso de tratamiento se han seleccionado cuidadosamente de acuerdo con la vida de servicio establecida (ver Tabla A.2).	
Rotura	Sí, si el material, las dimensiones, el proceso de fabricación, el proceso de tratamiento y la lubricación correcta se han seleccionado cuidadosamente de acuerdo con la vida de servicio establecida (ver Tabla A.2).	
Deformación por tensión excesiva	Sí, si el material, las dimensiones, el proceso de fabricación y el proceso de tratamiento se han seleccionado cuidadosamente de acuerdo con la vida de servicio establecida (ver Tabla A.2).	
Rigidez/atasco	Sí, si el material, las dimensiones, el proceso de fabricación, el proceso de tratamiento y la lubricación correcta se han seleccionado cuidadosamente de acuerdo con la vida de servicio establecida (ver Tabla A.2).	

 Revisión de EN ISO 13849-2 (en preparación): ¡La exclusión de fallo mecánico ya no es permisible en la PL "e"!



Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG Im Ostpark 2 D-35435 Wettenberg ALEMANIA

Tel.: +49 (0)641 9848-0 Fax: +49 (0)641 9848-420 Email: info-elan@schmersal.com

Internet: www.elan.de

K.A. Schmersal GmbH

Industrielle Sicherheitsschaltsysteme Möddinghofe 30 D-42279 Wuppertal ALEMANIA

Tel.: +49 (0)202 6474-0
Fax: +49 (0)202 6474-100
Email: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Schmersal Ibérica, S.L.

Pol. Ind. La Masia Camí de les Cabòries, Nave 4 08798 Sant Cugat Sesgarrigues ESPAÑA

Tel.: +34 93 8970906
Fax: +34 93 3969750
Email: info-es@schmersal.com

Schmersal Ibérica, S.L.

Apartado 30 2626-909 Póvoa de Sta. Iria **PORTUGAL**

Tel.: +351 21 9593835 Fax: +351 21 9594283 Email: info-pt@schmersal.com Internet: www.schmersal.pt

Responsabilidad

La información y las recomendaciones de este documento informativo corresponden a nuestros conocimientos y se ofrecen de buena fe. Sin embargo, no eximen al usuario de la responsabilidad de realizar sus propias pruebas y de sopesar los diferentes aspectos implicados. En ausencia de mandatos legales en sentido contrario, no asumimos ninguna responsabilidad por los posibles errores y malentendidos que se desprendan de este documento informativo.