

# RO


## Manejo y visualización con pantalla táctil RobaVis

sencilla | lógica | más flexible |  
optimizada para el usuario




### Menajo de todos los equipos y programadores Robatech


#### Aplicadores de Hotmelt




#### Programador de aplicación AS



#### Detección de cola AS



#### Software de producción InfoPlus



Las funcionalidades de los equipos de hotmelt y de los programadores de aplicación han cambiado sustancialmente desde la introducción de los microprocesadores. Esto ha llevado a una cierta complejidad en el manejo de los dispositivos, lo que implica mayores exigencias a los operarios.

La mayoría de la gente ya está familiarizada con las pantallas táctiles. RobaVis visualiza los procesos y con ello operaciones como:

- El ajuste de temperaturas
- El control de los motores
- La creación de programas de aplicación de adhesivo
- Funciones secundarias como el intercambio de datos

#### Sencilla

Una vez configurada, la pantalla muestra sólo lo que el operario necesita para su trabajo diario. Si el sistema se usa para otra aplicación, éste puede ser reconfigurado fácilmente. Todas las funciones se muestran mediante símbolos lo que facilita la correcta programación.

#### Lógica

El manejo está adecuadamente estructurado para que el operario acceda a él con facilidad. El sistema está listo tras una simple configuración. Las distintas funciones están agrupadas en campos para satisfacer las necesidades actuales de los usuarios.

#### Flexible

La librería de trabajo puede ser fácilmente suplementada con imágenes o iconos, como opción. Esto ayuda al operario y contribuye a la seguridad del proceso. La puesta en marcha de los medios de producción se lleva a cabo más rápidamente y con mayor eficiencia. Todas las entradas de datos pueden ser programadas durante la producción, e incluso se puede preparar un nuevo trabajo sin interrumpir dicha producción. La pantalla principal muestra los datos más importantes sobre una plantilla básica.

#### Optimizada para el usuario

Durante el desarrollo del RobaVis nuestros especialistas mantuvieron un estrecho contacto con los usuarios, e iban integrando sus deseos / peticiones durante el proceso. La herramienta RobaVis ofrece un claro aumento de la productividad porque permite que el operario esté plenamente concentrado en el proceso.

#### Actualización

Los equipos antiguos que equipen electrónica ICS A pueden ser equipados con la pantalla táctil.

Robatech AG, Headquarters  
Pilatusring 10  
CH-5630 Muri  
Switzerland  
Tel. +41 56 675 77 00  
info@robatech.ch  
www.robatech.com

Robatech España S.L.  
C/Ciudad de Frias  
11 y 13 Nave E  
E-28021 Villaverde - Madrid  
España  
Phone +34 91 683 82 14  
info@robatech.es  
www.robatech.es

### Datos técnicos

Tamaño de pantalla	7" / 12"
Tensiones de conexión	24 - 48 VDC
	Power over Ethernet
Interfaces	RS 232, Ethernet, USB
Sistema operativo	Windows CE™
Resolución	min. 800 x 480 Pixel